

기동 부러진 나사를 뺄 때는 빠꾸 과 센 편 를 쓰자

기동이 부러진 나사를 뺄 때는

- 가운데 센 편 를 뚫고
- 빠꾸 을 뚫어서
- 윤활유를 잘 넣고
- 필요시 히팅건을 사용해 잘 조져서
- 돌리면 빠진다